



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuichojojche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0034-43	FECHA:	20 de mayo de 2024




Foto 1: Nuevas techado de láminas troqueladas calibre 26




Foto 2: Nuevo techado de láminas troqueladas calibre 26




Foto 3: Nuevo techado de láminas troqueladas calibre 26




Foto 4: Pisos nuevos de granito en aula 1




Foto 5: Instalación de pisos de granitos en aula 2




Foto 6: Instalación de piso de granito en la dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPR

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público