


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuinahuatle
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0036-43	FECHA:	26/02/2024



Pintura en muros exteriores e interiores



Reparación de plancha de concreto de patio





fabricación e instalación de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe poner el primero de hojas.



Firma y sello del Presidente de CPPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

