

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuituj, Aldea Xejuyup.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0038-43	FECHA:	26/02/2024



Mejoramiento de piso de torta de concreto



mejoramiento de piso de torta de concreto



mejoramiento de piso de torta de concreto



Instalacion de cubierta de lamina y estructura de techo



Instalacion de cubierta de lamina y estructura de techo



Instalacion de cubierta de lamina y estructura de techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

