

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tzamjuyup, aldea Xojolá, Nahualá, Sololá.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0039-43	FECHA:	13/11/2024




FOTO 1: Cubierta de lámina.




FOTO 2: Ventana. Sustitución de vidrios.




FOTO 3: Pintura Pintada de módulo interior y exterior.



FOTO 4: corte simbólico.




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPR</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---