



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	NAHUALÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TZAM Q'AM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0044-43	FECHA:	19/02/2024




Foto 1: Tejado de la escuela mal estado




Foto 2: Tejado de la escuela mal estado



Foto 3: Cambio de ventanan mal estado



Foto 4: Cambio de ventana mal estado



Foto 5: Cambio de cable electrico mal estado




Foto 6: Colocación de balcones de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPR
CONSEJO EDUCATIVO
NAHUALÁ, SOLJIL

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
EORM CASERIO TZAM Q'AM
NAHUALÁ, SOLOLÁ