



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Sacasiguán	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sacasiguán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0046-43	FECHA:	19/02/2024




Aulas y direccion necesita cambio de lamina



Espacio del lado sur necesita de muro de contencion.



Aulas que necesitan Balcones



Aulas que necesitan balcones

Espacio del lado poniente necesita de muro de contencion

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

