



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Sacasiguan	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sacasiguan, Nahualá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0046-43	FECHA:	8/05/2024




#|VALOR|

Cambio de lamina a lamina troquelada.




#|VALOR|

Construccion de muro perimetral



#|VALOR|

foto 3: Colocación de balcones primer módulo.



#|VALOR|

foto 4: Colocación de balcones segundo módulo.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

