## Ministerio de Educación

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO		DURANTE		POSTERIOR	x
DEPARTAMENTO:	Sololá	MU	NICIPIO:	Nahualá		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Sacasiguán	DIF	RECCIÓN DEL TABLECIMIENTO:	Caserio Sacasigu	an, Nahualá	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0046-43	2000	CHA:	29/052024		
cambio de lamina po	or lamina troquelada		construccion de r	nuro perimetral		
Aulas con balcones			Aulas con balcone			
Foto 5: Observación: Si es necesario	se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el-númer	o de hoias	Foto 6:	1.16		TO STREET, THE STR
	Fireay sello del Presidente de la OPE SOLOIZ	3.3	e <u>M</u> F	MANA Y Sello Director Co	entro Educativo Púb	olicó.