



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuicha, Aldea Tz'amjuyub
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0047-43	FECHA:	




Foto 1: Sustrucción de piso de concreto



Foto 2: Sustrucción de piso de concreto



Foto 3: Pinturas en muros interiores



Foto 4: Sustrucción de balcones de metal




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el plan de obras.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

