


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XOJOLÁ BOCA COSTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0050-42	FECHA:	




**foto 1 : Reparación o sustitución de de área de cocina**




**Foto 2: Estructura de techo**




**Foto 3 colocación de piso cerámico**



**Foto 4: Reparación de sistema eléctrico**



**foto 5: Puertas y ventanas**



**foto 6: colocación de barranda metálica**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

