

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO: | SOLOLÁ | MUNICIPIO: | NAHUALA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO XOLJUYUP |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07050062-43 | FECHA: | 27/09/2024 |



Foto 1: Sustrucción de muro perimetral



Foto 2: Sustrucción de muro perimetral




Foto 3: Sustrucción de techado de servicios sanitarios



Foto 4: Sustrucción de las paredes en servicios sanitarios




Foto 5: Cambio de tasa en servicio sanitario




Foto 6: Cambio de tasa en servicio sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma manuscrita]



Firma y sello del Presidente de la OPELJUYUP

[Firma manuscrita]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público