



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xoljuyup.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0062-43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: Zanja del muro perimetral



Foto 2: Cimiento de base del muro perimetral



Foto 3: Instalacion de lamina para techo de baños.



Foto 4: Reparacion de servicio sanitario y colocacion de accesorios..



Foto 5: Sustitución de puerta de sevicio sanitario



Foto 6: Sustitucion de taza

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

