



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Sololá | MUNICIPIO: | Nahualá |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Xepatuj Rabaric |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-05-0063-43 | FECHA: | 19 de febrero de 2023 |



Foto 1: Cambio de techado y parales



Foto 2: Sustitución y mantenimiento de puertas



Foto 3: mantenimiento de barandas



Foto 4: Pintar aulas parte exterior



Foto 5: Pintar aula parte interior





Foto 6: Sustitución de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

