



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SOLOLÁ	MUNICIPIO:	NAHUALÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XEPPATUJ RABARIC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07 - 05 - 0063 - 43	FECHA:	NAHUALÁ, 30 DE ABRIL DE 2024




Foto1: CAMBIO DE TECHO Y PARALES




Foto 2: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE METAL




Foto 3: MANTENIMIENTO DE BARANDAS




Foto 4: PINTANDO MUROS PARTE EXTERIOR



Foto 5: PINTANDO MUROS INTERIOR




Foto 6: SUSTITUCION DE MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

