

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Solá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xolcajá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07 05 0122 41	FECHA:	20 de Septiembre de 2024




Foto1: Fundición y repello de muros en aula 1



Foto 2: Fundición y repello de muros en aula 2




Foto 3: Fundición y repello de muros en aula 3



Foto 4: Fundición y repello de muros en aula 4



Foto 5: Sustitución de techo de lámina y reparación de sistema Eléctrico





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

