



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pacanal I, aldea Xejuyup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0131-43	FECHA:	26 de febrero de 2024



Foto 1. ventanas viejas y rotos



Foto 2. Pila con fosa séptica en mal estado



Foto 3. línea de drenaje



Foto 4. Chorrros arruinadas y sin agua potable



Foto 5. Losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familiares



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

