



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	NAHUALÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PALACAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0134-43	FECHA:	19/02/2024



Foto 1: Muro o cerco perimetral de mallas deterioradas a instalación de Block



Foto 2: Muro o cerco perimetral de mallas deterioradas a instalación de Block



Foto 3: Cerco o muro perimetral en mal estado a instalación de Block



Foto 4: Cerco o muro perimetral en mal estado a instalación de Block



Foto 5: estructura de Techo y Lamina deteriorada a nuevas laminas e costaneras




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

