

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LACAL TZUCUBAL, ALDEA PALACAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0135-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/03/24

  

	
<p>Foto 1: Inodoro, paredes y piso de servicios sanitarios requieren mejoramiento.</p>	<p>Foto 2: Puertas y piso de servicios sanitarios requieren mejoramiento.</p>
	
<p>Foto 3: Puertas requieren mejoramiento.</p>	<p>Foto 4: Paredes requieren mejoramiento.</p>
	
<p>Foto 5: Lavamanos requieren cambio de azulejo.</p>	<p>Foto 6: Sistema eléctrico iluminación requiere mejoramiento.</p>

  

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa</p>
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO: SOLOLA	MUNICIPIO: NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: CASERIO LACAL TZUCUBAL, ALDEA PALACAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 07-05-0135-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN: 22/03/24

  

 <p>Foto 7: Salon de usos multiples requieren mejoramiento en cubierta de techo.</p>	 <p>Foto 8: Torta de concreto en salon requiere mejoramiento.</p>
 <p>Foto 9: Vista general salon de usos multiples.</p>	 <p>Foto 10: Gradas requieren mejoramiento con rampa.</p>
 <p>Foto 11: Evaluador con directora e integrantes de OPF en servicios sanitarios.</p>	 <p>Foto 12: Evaluador con directora e integrantes de OPF en dirección.</p>

  

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa</p>
---	---