



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Sistema de Gestión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Palanquix Tambrizab
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0142-43	FECHA:	20/05/2024




Foto 1: Colocación de piso instalados.




Foto 2: Muro perimetral culminados.




Foto 3: Instalación eléctrica.



Foto 4: Láminas instaladas.



Foto 5: Balcones de ventanas instaladas.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPEPAL



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

