



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Soledad	MUNICIPIO	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	1ra Avenida 8A - 062 Zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	0705-0143-43	FECHA	19/02/2024



Foto No. 1: Reparación del Sistema Eléctrico en el salón de usos múltiples.



Foto No. 2: Cambio del techado de las 4 aulas de la parte lateral derecho del salón.



Foto No. 3: Sellar bordes de láminas con paredes



Foto No. 4: Canales y bajadas de agua pluvial.



Foto No. 5: Reparación del sistema eléctrico en las 4 aulas.



Foto No. 6: Limpieza de áreas de colocación de canales y costaneras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la CPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

