



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Paraxquim
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0150-43	FECHA:	




Foto1: TERMINACIÓN DEL MURO PERIMETRAL




Foto 2: TERMINACIÓN DEL MURO PERIMETRAL




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la JUNTA ESCOLAR



Firma y Sello Director Centro Educativo DIRECCIÓN
