

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

educación pública
DECLARACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Soloá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton Patz'ij Nahualá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0155-43	FECHA:	20/02/2024




Foto 1: Puertas en mal estado



Foto 2: Pisos en mal estado



Foto 3: Pared en mal estado




Foto 4: Techo en mal estado




Foto 5: Pisos en mal estado





Foto 6: Cambio de chapas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	--

