

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Patz'ij
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0155-43	FECHA:	10 de junio de 2024



Foto 1: Sustrucion de puertas finalizados




Foto 2: Colocacion de pisos finalizado.




Foto 3: Pintadas de las intaciones de la escuela finalizado




Foto 4: Sustrucion de laminas finalizadas




Foto 5: Colocacion de pisos finalizadas





Foto 6: Sustrucion de chapas y pintadas de puertas terminada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público