



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Palanquix Guachiaquib
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0156-43	FECHA:	19/02/2024



Foto 1: Aula 1, piso con torta de cemento, tercero primaria. Instalación de piso cerámico y pintada del aula interna y externa.



Foto 2: Aula 2, piso con torta de cemento, sexto primaria. Instalación de piso cerámico y pintada del aula interna y externa.



Foto 3: Aula 3, piso con torta de cemento, grado de preprimaria. Instalación de piso cerámico y pintada del aula interna y externa.



Foto 4: Dirección y bodega, piso con torta de cemento. Instalación de piso cerámico y pintada interna y externa de ambos espacios.



Foto 5: Aula 4, piso con torta de cemento, primero y segundo primaria. Instalación de piso cerámico y pintada del aula interna y externa.




Foto 6: Modulo I Planta Alta, EORM Caserío Palanquix Guachiaquib, pintada de aulas de cuarto y quinto primaria, bodega, interna y externa como también el perímetro o circulación completa de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Palanquix Guachiaquib
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0156-43	FECHA:	19/02/2024




Foto 7: Modulo II Plana Baja, con cuatro aulas, bodega y dirección. Instalación de piso cerámico para todos los ambientes, pintada interna y externa, y circulación en general.










Foto 8: Planta Alta y Baja de la EORM Caserío Palanquix Guachiaquib, Nahualá, Sololá. Pintada del perímetro o circulación del centro educativo.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

