


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sojolá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Palanquix Guachiaquib
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07 - 05 - 0156 - 43	FECHA:	10/06/2024



1. Foto 1 El inicio de la obra con la colocacion de los primeros pisos ceramico color madera fina.




2. Foto 2 Aqui inicio la pintada de la escuela del interior de de las aulas.




3. Foto 3 En las aulas donde ya van terminando la colocación del piso ceramico mientras sigue la pintada



4. Foto 4 colocación de piso en la bodega y Dirección de la escuela.




5. Foto 5 Aquí ya culminaron la colocación de piso y continúa la pindad de esta aula.



6. Foto 6 Termina la colocación de piso ceramica y la pintada tambien avanza para la fase de pintada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OFE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Palanquix Guachiaquib
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07 05 0156 - 43	FECHA:	10/06/2024



7. Foto 7 sigue la pintada en el modulo II para mejorar en ambiente escolar.



8. Foto 8 En fase de culminación la pintada del exterior del centro educativo.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORO



Firma y Sello Director Centro Educativo Palanquix

