



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Soalá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Palanquix Guachiaquib
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07 - 05 - 0156 - 43	FECHA:	10/06/2024



1. Foto 1 Culminada el primer salon de clases donde los niños ya disfrutan un ambiente agradable.




2. Foto 2 culminada el otro salon donde los niños ordenando los materiales educativos para la sección.



3. Foto 3 este otro salon de clases se ve mucha diferencia con un toque especial de color.



4. Foto 4 de la Dirección y bodega ya poco a poco y diferencia de un ambiente agradable y bonito



5. Foto. Con agradable ambiente la sonrisa de los niños y niños estrenado el salon de clases.




6. Foto 6 También los alrededores combinan un agradable ambiente y color donde los niños reciben sus clases.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Palanquix Guachiaquib
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07 05 0156 - 43	FECHA:	10/06/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPA



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

