

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHUICULLIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0158-43	FECHA:	14/03/2024



FOTO 1: CAMBIO DE TECHADO DE AULAS



FOTO 2 SUSTITUCION DE INODOROS. Y COLOCACION DE AZULEJO




FOTO 3 CAMBIO DE MINGITORIO Y COLOCACION DE PISO CERAMICO Y AZULEJO



FOTO 4 REPARACION DE REPOSADERA



FOTO 5 SUSTITUCION DE LLAVES DE CHORROS EN LAVAMANOS Y PINTURA



FOTO 6 CAMBIO DE PUERTA Y TINACO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y selló del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

