



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xeabaj, Santa Rita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0164-43	FECHA:	19/02/2024



Foto1: Losa de patio



Foto 2: Canales y bajadas de agua pluvial



Foto 3: Servicios sanitarios y accesorios



Foto 4: Mantenimiento a portones




Foto 5: Reparación de sistema eléctrico



Foto 6: Reparación o sustitución de área de cocina (estufas rurales, pilas, ventanas, puertas, chimineas, otros)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas hasta un máximo de 10, indicando el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello del Centro Educativo Público

