



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIBI UK'ux Etamab'al Juyub' Pekul	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pasac, aldea Xejuyup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0197-42	FECHA:	9/09/2024



Foto 1. Cubierta de lámina



Foto 2. Piso



Foto 3. Mantenimiento a portón



Foto 4. Ventanas



Foto 5. Mantenimiento de energía eléctrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la C.E.P.





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

