



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIBI Uk'ux Etamab'al Juyub' Pekul	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pasac, aldea Xejuyup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0197-42	FECHA:	Caserío Pasac, aldea Xejuyup, 15 de noviembre de 2024



Foto 1: Cubierta de lámina



Foto 2: Piso



Foto 3: Mantenimiento a portón



Foto 4: Ventanas



Foto 5: Mantenimiento de energía eléctrica




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

