

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Patzite Costa, aldea Chuachinup, Nahualá, Sololá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07 - 05 - 0480 - 43	FECHA:	26/03/2024



Puerta de Dirección desde afuera.



Cubierta de lámina del establecimiento esta muy deteriorado urge cambiarlo.



Urge cambiar estructura de techo de 4 aulas por deterioro.



Cambio de 4 puertas de aula, con medidas de ancho de 1mt y largo de 2mt.



Cambiar porton de estructura metalica con medidas de ancho 3.36mts y de alto 2.80mts.



Cambiar puerta de 1 aula con medida de ancho de 1.05mt y largo de 3mts.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo

