

7

Original



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | Sololá | MUNICIPIO: | Nahualá |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Caserío Pabeyá | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Pabeyá, aldea Palacal, Nahualá, Sololá |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-05-0482-43 | FECHA: | 28/10/2024 |



Foto 1. Colocación de balcones



Foto 2. Pintada de balcones



Foto 3. Mantenimiento en las puertas



Foto 4. Pintada de puertas



Foto 5. Aplicación de pintura modulo 1 y 2



Foto 6. Aplicación de pintura módulo 3 y 4.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

9



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | Sololá | MUNICIPIO: | Nahualá |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Caserío Pabeyá | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Pabeyá, aldea Palacal, Nahualá, Sololá |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 07-05-0492-43 | FECHA: | 28/10/2024 |



Foto 7. Cambio de lámina de la cocina





Foto 8. Cambio de lámina de la cocina



Foto 9. Reparación de sistema eléctrica



Foto 10. Reparación de sistema eléctrica



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

