



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAQUILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0505-41	FECHA:	02/09/2024



Foto 1. losa de patio en mal estado.





Foto 2. Necesita mejorar la cancha.



Foto 3. Espacios de la cancha en malas condiciones.



Foto 4. Area de la cocina en mal estado.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

