

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chuipatuj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0528-43	FECHA:	6/5/2024



Foto 1: Porton instalado




Foto 2: Paredes exteriores pintadas



Foto 3: Balcones pintadas



Foto 4: Pisos instalados



Foto 5: pisos instaladas en los sanitarios






Foto 6: Inodoros instalados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

  
  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público