



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sotolá	MUNICIPIO:	NAHUALÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA CALERA, ALDEA CHUACHINUP.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0529-43	FECHA:	24/10/2024



Foto 1: Cambio de techado y capotes de dos aulas.



Foto 2: Cambio de techado del salón.



Foto 3: Cambio de costaneras de madera.



Foto 4: Cambio de techado de galera.



Foto 5: Cambio de tres ventanas y una puerta de madera.




Foto 6: Cambio de puerta de madera/bodega.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello-Director Centro Educativo Público

