

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Yoxajé
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0530-43	FECHA:	7/10/2024




Foto 1: Cubierta de lámina



Foto 2: Pintura de costanera




Foto 3: Pintura de circulación



Foto 4: Reparación o sustitución de área de cocina



Foto 5: Reparación de puerta principal



Foto 6: Mantenimiento de portones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Representante de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

