

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Sololá	MUNICIPIO	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserío Yoxajá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	07-05-0530-43	FECHA	22/10/2024



Foto 1: Cubierta de lámina



Foto 2: Pintura de costanera



Foto 3: Pintura de circulación



Foto 4: Reparación o sustitución de área de cocina



Foto 5: Reparación de puerta principal




Foto 6: Mantenimiento de portones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OFE


Firma y Sello Director Centro Educativo

