

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Yoxajá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0530-43	FECHA:	12/11/2024



Foto 1: Cubierta de lámina




Foto 2: Pintura de costanera



Foto 3: Pintura de circulación



Foto 4: Reparación o sustitución de área de cocina



foto 5: Reparación de puerta principal



Foto 6: Mantenimiento de portones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OFE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público