



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAQUILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0531-43	FECHA:	02/09/2024







Foto 1. losa de patio en mal estado.



Foto 2. Necesita mejorar la cancha.



Foto 3. Espacios de la cancha en malas condiciones.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y agregar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público