




HOJA 2

REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO: SOLOLA	MUNICIPIO: NAHUALA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: CASERIO CHIRIJALBAL	FECHA DE LA INSPECCIÓN: 26/07/24
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EORM			
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 07-05-0574-43			
			
Foto 1: Instalación de estructura portante y lamina en cancha polideportiva, finalizado.	Foto 2: Instalación de estructura portante y lamina en cancha polideportiva, finalizado.		
			
Foto 3: Instalación de estructura portante y lamina en cancha polideportiva, finalizado.	Foto 4: Instalación de estructura portante y lamina en cancha polideportiva, finalizado.		
			
Foto 5: Vista general de cancha polideportiva.	Foto 6: Vista general de cancha polideportiva.		


 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



 Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa


HOJA 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIRIJALBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-0574-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	26/07/24



Foto 7: Pintura en muros externos del establecimiento ejecutado con remanente.



Foto 8: Pintura en muros externos del establecimiento ejecutado con remanente.



Foto 9: Pintura en muros externos del establecimiento ejecutado con remanente.



Foto 10: Pintura en muros externos del establecimiento ejecutado con remanente.



Foto 11: Evaluador con directora, docentes e integrantes de OPF en cancha polideportiva.



Foto 12: Evaluador con directora, docentes e integrantes de OPF en exterior de aulas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Silvia Anali Orozco Chávez
TECNICO EVALUADOR DE CAMPO
DIPLAN