



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHUICUMATZA, ALDEA PAQUILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-2841-43	FECHA:	5/11/2024





PISO RECIENTE PUESTO, QUE AUN SE LE HA DADO SU LIMPIEZA



HORAS DESPUES DE LA FUNDICION DEL CORREDOR. ESPERANDO SU SECADO.



PROCESO DE LA SUSTITUCION DE COCINA, A POCOS PASOS PARA SU TERMINACION



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

