



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHUICUMATZA, ALDEA PAQUILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-2041-43	FECHA:	14/11/2024



PISO PUESTO TERMINADO, EN ESTA FOTO VEMOS QUE LOS ALUMNOS YA GOZAN DE ELLO.



CORREDOR TERMINADO Y FINALIZADO, CON SU RESPECTIVA LIMPIEZA YA.



SUSTITUCION DE LA COCINA TERMINADA.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

