

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

TUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO	DURANTE	X POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Nahualá
OMBRE DEL	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuiquilá, aldea Palacal
STABLECIMIENTO:	07-05-2844-43	FECHA:	30 de octubre de 2024
Foto 1: Instalación láminas	n de tubos para la estructura de techo y cubierta de	Foto 2: Instalac	ación de tubos para la estructura de techo y cubierta de
Foto 3; Instalació láminas	n de tubos para la estructura de techo y cubierta de	Foto 4: Instala cubierta de lán	ación de bases de concreto para la estructura de techo y ámina.
	esario se pueden agregar hojas adicionales y academar empanes de ho	ojas.	CASE NO CHANGUE A STATE OF THE PUBLICO