



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	SOLOLA	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHUICUMATZA, ALDEA PAQUILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-2908-41	FECHA:	5/11/2024



MOMENTO EN QUE LAS PUERTAS DE MADERA FUERON DESARMADAS.



MOMENTO EN LAS MALLAS Y HIERROS DE LAS VENTANAS FUERON DESARMADOS Y DESMONTADAS



MOMENTO EN QUE FUERON DESMONTADAS LAS LAMINAS VIEJAS DE LA ESCUELA



FOTO DONDE SE EMPEZO LA NUEVA INSTALACION DE LA LUZ DE LA ESCUELA, POR EL ELECTRICISTA



MOMENTO Y PROCESO DE LA PINTADA DE LA ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

