



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Sotolá	MUNICIPIO:	NAHUALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHUICUMATZA ALDEA PAQUILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-2908-41	FECHA:	




COLOCACION DE PUERTAS TERMINADAS




COLOCACION DE BALCONES EN LAS VENTANAS



PINTADAS DE COSTANERAS Y CAMBIO DE LAMINAS TERMINADA.
(TECHADO TERMINADO)



COLOCACION DE LUCES TERMINADO EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA ESCUELA



PINTADA TERMINA DEL INTERIOR Y EXTERIOS DE LA ESCUELA




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

