

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Soilolá	MUNICIPIO:	Nahualá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tzamabaj Aldea Xejuyup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-05-2976-43	FECHA:	26 de septiembre de 2024




Foto 1: Cubierta de lamina



Foto 2: Estructura de techo



Foto 3: Puertas



Foto 4: Cerca o muro perimetral



Foto 5: Losa de patio




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Diego Guerschaj Lopez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---	---