

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pquip, Aldea Chuisanto Tomás
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0002-43	FECHA:	26/09/2024




Foto 1: Cerco o Muro perimetral




Foto 2: Cerco o Muro perimetral




Foto 3: Reparación o sustitución de área de Cocina



Foto 4: Puertas




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---