



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pquip, Aldea Chuisanto Tomás
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0002-43	FECHA:	11/11/2024



Foto1: . Fotografía del área donde se esta interviniendo el región de cerco o muro perimetral



Foto 2: Fotografía del área donde se esta interviniendo el región, reparación o sustitución de área de cocina



Foto 3: Fotografía del área donde se esta interviniendo el región de puerta , ventana




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---