



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixtahuacán Sololola
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Xetulul	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xetulul, aldea Guineales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0021-43	FECHA:	22/03/2023



Foto 1: Ventanas de la EORM Caserío Xetulul



Foto 2: Sanitarios



Foto 3: Plancha de la cocina



Foto 4: Cocina



Foto 5: Escuela en general.



Foto 6: Pileta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Catarina Eladia Ambrocio Sohom Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p>María Xocol Tepaz Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--