

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sololá	MUNICIPIO:	Santa Catarina Ixlahuacán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuinimajuyup, aldea Guineales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	07-06-0023-43	FECHA:	3041-1958 y 4895-6369



Foto 1. Cerco o Muro Perimetral




Foto 2. Cerco o Muro Perimetral




Foto 3. Cerco o Muro Perimetral




Foto 4. Cerco o Muro Perimetral



Foto 5. Reparación o sustitución de área de cocina




Foto 6. Mantenimiento a portones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*



Firma y sello del Presidente de la CDE

*[Firma]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público